



Sprawdzenie zasilania

1. Podłącz zasilanie do podgrzewacza
2. Zmierz napięcie między L_1 i L_2 (220 V)
3. Zmierz napięcie między masą a L_1 i L_2 (110 V)

